

# 衡水市应急管理局发布主汛期安全提示

危险化学品：从业单位要严格落实安全生产主体责任，建立健全防汛度汛组织领导机构，落实值守人员，完善防范机制和应急预案，配齐各类安全防范基础设施设备，全面组织开展汛期安全教育培训，深入推进汛期安全隐患“大排查、大整治”，切实落实防汛工作措施，确保汛期安全。严格执行各项安全技术规程，加强对生产储运设施温度、压力等参数的监控，加强防雷、防静电设备设施的定期检测，加强对生产储存装置、安全附件及紧急状态终止程序设备进行全面检查，确保正常适用。

烟花爆竹：烟花爆竹生产经营单位要切实做好库区防雷和仓库通风设施、防汛物资准备等。尤其要做好烟花爆竹原材料和成品库的防汛工作，确保万无一失。要落实好库区值班值守工作，认真执行库区日巡查制度，做好温湿度检测记录，发现异常及时报告并立即采取有效处置措施。要对仓储设施进行一次严格的安全检查，重点检查超量储存、超人员违规装卸等问题。

冶金等工贸行业：要以防止电气事故、高温熔融金属遇水爆炸事故和有毒有害介质泄漏事故为重点。要组织对重点防雷部位的防雷接地进行全面检测，确保厂房、氧气管道、煤气管道、煤气柜等接地设施、跨接线及避雷设施完好，防

止雷雨天气下触电、雷击和电器设施设备短路、雾闪等安全事故的发生。要严防雷雨天高炉、转炉、铸铁等生产环节发生高温铁水、钢水、锌液遇水爆炸等高温灼烫事故，及时修补厂房漏雨点，防止雨水灌入车间并在炉基、操作平台等处的积聚，确保相关作业场所和铁水包、钢水包、渣罐等相关设施设备保持干燥。要切实加强对各种能源介质管网尤其是管道支架的巡检，高度关注敷设较低和埋地敷设的管道，发生险情时，应及时切断介质；要严格落实工业企业涉煤气作业的有关规定，在雷雨等恶劣天气情况下不得进行涉煤气作业。要加强地面以下生产设施安全防护和物料管理。要进一步加强外委施工管理，督促企业对外委施工队伍资质进行严格把关，明确各自责任，要将外委施工队伍纳入企业统一管理，组织专门安全培训并经考核合格后上岗，加强对施工现场安全检查。要切实加强有毒有害场所和有限空间作业管理，严格执行有毒有害场所和有限空间作业安全管理制度。要配足防汛物资，提高预防和处置突发事件能力。

城市内涝：雷雨天气，在室外要远离大树、高塔、电线杆及广告牌。在空旷场地不要使用有金属杆的雨伞，不要拨打和接听手机。行人在下雨时不要在有积水的道路上行走，不要靠近有漩涡的地方，防止跌入缺失井盖的管道井。行走时避开灯杆、电线杆、变压器、电力线、铁栏杆等有可能连电的物体，以防触电。遇到大暴雨时，不要在涵洞、立交桥

低洼区、地下通道等地势较低的地方避险。开车出门切忌冒险涉水，要观察水的深度，漫过车轴要停止行驶，当汽车外积水进一步加深时，要及时逃生。立交桥发生积涝事件时，应及时寻找绕行的路线，切勿在大雨天盲目穿行地势较低并有积水的路段。城市低洼易涝区要做好泵站设施维护保养，完善低洼地带预警、标示牌和转移避险方案，落实应急排水措施，全力保障城镇居民正常生产生活秩序。

各级各有关部门要密切关注雨情汛情、全面落实安全责任，严格执行 24 小时值班、领导带班和报告制度，确保出现险情能快速有效处置，确保人民群众生命财产安全。